

PROSPRAY 20

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA • РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ •
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

CZ RU PL

1	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
2	BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO BEZVZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ	4
3	VŠEOBECNÝ PŘEHLED POUŽITÍ	7
3.1	Použití	7
3.2	Stříkané materiály	7
4	POPIS JEDNOTKY	8
4.1	Bezvzduchový proces	8
4.2	Fungování jednotky	8
4.3	Legenda výkresu dílů ProSpray 20	9
4.4	Výkres dílů ProSpray 20	9
4.5	Technická data	10
4.6	Doprava ve vozidle	10
5	ZAHÁJENÍ PROVOZU	10
5.1	Vysokotlaká hadice, stříkačí pistole a separační olej	10
5.2	Připojení k síti	11
5.3	Čištění konzervačního prostředku při prvním zahájení provozu	11
5.4	Uvedení jednotky do provozu se stříkaným materiálem	11
6	TECHNIKA STŘÍKÁNÍ	12
7	MANIPULACE S VYSOKOTLAKOU HADICÍ	13
8	PŘERUŠENÍ PRÁCE	13
9	ČIŠTĚNÍ JEDNOTKY (ODSTAVENÍ)	14
9.1	Čištění jednotky zvnějšku	14
9.2	Sací filtr	14
9.3	Čištění vysokotlakého filtru	15
9.4	Čištění bezvzduchové stříkačí pistole	15
10	ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	16
11	ÚDRŽBA	17
11.1	Celková údržba	17
11.2	Vysokotlaká hadice	17
12	OPRAVY NA JEDNOTCE	17
12.1	Pojistný ventil	17
12.2	Vstupní a výstupní ventil	18
12.3	Těsnění	19
12.4	Schéma zapojení ProSpray 20	20
13	PŘÍLOHA	21
13.1	Volba trysky	21
13.2	Údržba a čištění bezvzduchových trysek z tvrdého kovu	21
13.3	Příslušenství stříkačí pistole	21
13.4	Tabulka bezvzduchových trysek	22
13.5	Tabulka dvourychlostních trysek (2Speed Tip)	24
13.6	Pouzdra trysek	25
13.7	Zařízení na ohřev TempSpray	26
13.8	Trysky HEA pro nízkoobjemový postřik při nízkém tlaku	27
KONTROLA PŘÍSTROJE		28
POZNÁMKA O LIKVIDACI		28
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK		28
PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE		28
EU PROHLÁŠENÍ O SHODE		29
SEZNAMY NÁHRADNÍCH DÍLŮ		86
Příslušenství pro ProSpray 20		86
SEZNAMY NÁHRADNÍCH DÍLŮ		88
Seznam náhradních dílů pro hlavní sestavu		88
Seznam náhradních dílů pro stojan		90
Seznam náhradních dílů pro sací systém		91
PRODEJNÍ A SERVISNÍ SPOLEČNOSTI		92

1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozor!



Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, nařízení, obrázky a technické údaje příslušející k tomuto elektrickému náradí. Opomenutí při dodržování následujících pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění.
Uschovějte všechny bezpečnostní pokyny a nařízení pro budoucí použití. Pojem "Elektrické náradí" používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektrické náradí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a elektrické náradí poháněné akumulátory (bez síťového kabelu).

1. Bezpečnost na pracovišti

- a) **V pracovním prostoru udržujte pořádek a zajistěte dobré osvětlení.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou být zdrojem úrazů.
- b) **Nepracujte s elektrickým náradí v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve kterém jsou hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektrické náradí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.
- c) **Elektrické náradí používejte mimo dosah dětí a jiných osob.** Při odvedení pozornosti můžete ztratit kontrolu nad elektrickým náradím.

2. Elektrická bezpečnost

- a) **Připojovací zástrčka elektrického náradí se musí odpovídat zásuvce.** Vidlice se nesmí žádným způsobem upravovat. S elektrickým náradím, které má ochranné uzemnění, nepoužívejte adaptéry. Originální vidlice a odpovídající zásuvka snižují riziko zasažení elektrickým proudem.
- b) **Zabraňte dotyku těla s uzemněnými plochami, např. potrubím, topením, kamny a chladničkami.** Pokud je tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte elektrické náradí dešti nebo vlhkosti.** Vniknutí vody do elektrického náradí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) **Nepoužívejte připojovací kabel k jiným účelům, než je určen, jako k přenášení, zavěšení nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky.** Zamezte kontaktu připojovacího kabelu s vysokou teplotou, olejem, ostrými hranami nebo pohybujícími se díly. Poškozené nebo zamotané připojovací kably zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) **Pokud se nelze vyhnout použití elektrického náradí ve vlhkém prostředí, používejte proudový chránič.** Použití proudového chrániče zamezuje vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob

- a) **Při práci s elektrickým náradím budte pozorní, soustředte se na prováděnou činnost a postupujte uvážlivě.** Elektrické náradí nepoužívejte, když jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léku. Okamžik nepozornosti při používání elektrického náradí může vést k vážným zraněním.
- b) **Používejte osobní ochranné pomůcky a stále noste ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako je maska proti prachu, bezpečnostní neklouzavá obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu, podle druhu a použití elektrického náradí, snižuje riziko zranění.
- c) **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu.** Dříve než elektrické náradí připojíte na napájení a/nebo akumulátor, zvednete nebo ponesete, ujistěte se, že je vypnuté. Když máte při přenášení elektrického náradí prst na vypínači nebo připojíte zapnutý přístroj na napájení, může dojít k úrazu.
- d) **Než přístroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo montážní klíče.** Nástroj nebo klíč, který je v otáčejícím se dílu elektrického náradí, může způsobit zranění.
- e) **Nepřečenějte své možnosti. Dbejte na bezpečný postoj a neustále udržujte rovnováhu.** Tak můžete elektrické náradí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- f) **Noсте vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a ru kavice udržujte mimo dosah pohyblivých dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.
- g) **Nenechte se ukolábat falešným pocitem bezpečí a nepřestávejte dodržovat pravidla bezpečné práce s elektrickým náradím, i když už si při práci s ním věříte.** Stačí zlomek vteřiny a neopatrnost může vést k těžkému úrazu.

4. Uvážlivé zacházení s elektrickým náradím a jeho používání

- a) **Elektrické náradí nepřetěžujte.** Pro daný druh práce použijte elektrické náradí, které je k tomu určeno. S vhodným elektrickým náradím budete v odpo vídajícím výkonovém rozsahu pracovat lépe a bezpečněji.
- b) **Elektrické náradí nepoužívejte, pokud je jeho spínač vadný.** Elektrické náradí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Dříve než provedete nastavení přístroje, vyměňte části příslušenství nebo elektrické náradí odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte odnímatelný akumulátor.** Toto preventivní opatření

zabraňuje neúmyslnému spuštění elektrického náradí.

- d) Nepoužívané elektrické náradí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby přístroj používaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo si nepřečetly tento návod. Elektrické náradí je nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.**
- e) Pečlivě ošetřujte elektrické náradí a použité nástroje. Kontrolujte, zda pohyblivé části přístroje bezvadně fungují a nejsou zablokované, zda nejsou díly zlomené nebo tak poškozené, že je negativně ovlivněna funkce elektrického náradí. Nechejte poškozené díly před použitím elektrického náradí opravit. Příčinou řady nehod je špatně udržované elektrické náradí.**
- f) Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s těmito pokyny a jak je předepsáno pro tento speciální typ přístroje. Přitom berte v úvahu pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického náradí pro účely jiné než pro které je určeno, může vést nebezpečným situacím.**
- g) Udržujte madla a úchopové plochy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. Kluzká madla a úchopové plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu nad elektrickým náradím v nepředvídatelných situacích.**

5. Servis

- a) Nechejte Vaše elektrické náradí opravit jen kvalifikovaným pracovníky a používejte k tomu jen originální náhradní díly. Takto je zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost přístroje.**
- b) V případě poškození kabelu síťového připojení přístroje musí být kabel vyměněn výrobcem nebo servisem pro zákazníky či jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení zdraví.**

2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO BEZVZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ

Je nutné dodržovat všechny platné místní bezpečnostní požadavky.

Pro bezpečné zacházení s vysokotlakými bezvzduchovými postříkovači je nutné dodržovat následující bezpečnostní předpisy.

2.1 BOD VZPLANUTÍ



Nebezpečí

Stříkejte pouze nátěrové hmoty s bodem vzplanutí vyšším nebo rovnajícím se 21 °C.

Bod vzplanutí je nejnižší teplota, při které z nátěrové hmoty vznikají páry. Tyto páry stačí, aby se vzduchem nad nátěrovou hmotou vytvořily zápalnou směs.

2.2 OCHRANA PROTI EXPLOZI



Nebezpečí

Nepoužívejte přístroj v prostorách, které spadají pod nařízení o prostředí s nebezpečím výbuchu. Přístroj není v provedení chráněném proti explozi.

Neprovozujte přístroj v oblastech s nebezpečím výbuchu (zóna 0, 1 a 2). Oblasti s nebezpečím výbuchu jsou např. místo uskladnění laku a bezprostřední okolí stříkaného objektu. Postavte přístroj do vzdálenosti minimálně 3 m od stříkaného objektu.

2.3 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU A POŽÁRU PŘI STŘÍKÁNÍ V DŮSLEDKU ZDROJŮ VZNÍCENÍ



Nebezpečí

V okolí nesmí být žádné zdroje vznícení, jako např. otevřený oheň, kouř z cigaret, doutníků a dýmek, jiskry, žhavé dráty, horké povrchy atd.

2.4 NEBEZPEČÍ ÚRAZU STŘÍKACÍM PAPRSKEM



Nebezpečí

Pozor nebezpečí úrazu v důsledku vstříknutí! Nikdy nemiňte stříkací pistoli na sebe, osoby a zvířata.

Používejte stříkací pistoli jen s ochranou stříkacího paprsku proti dotyku. Stříkací paprsek nesmí přijít do kontaktu s žádnou částí těla.



U bezvzduchových stříkacích pistolí mohou vznikající vysoké stříkací tlaky způsobit velmi nebezpečná zranění. Při kontaktu se stříkacím paprskem může být nátěrová hmota vstříknuta do kůže. Neošetřujte zranění vstříknutím jako neškodné řezné zranění. Při poranění kůže nátěrovou hmotou nebo rozpouštědlem ihned vyhledejte lékaře pro rychlé, odborné ošetření. Informujte lékaře o použité nátěrové hmotě nebo rozpouštědle.

2.5 ZAJISTĚTE STŘÍKACÍ PISTOLI PROTI NEÚMYSLNÉMU ZAPNUTÍ

Při montáži nebo demontáži trysky a při přerušení práce vždy zajistěte stříkací pistoli.

2.6 ZPĚTNÝ RÁZ STŘÍKACÍ PISTOLE



Nebezpečí

Při vysokém provozním tlaku způsobí stisknutí spouště sílu zpětného rázu až 15 N. Pokud na to nejste připraveni, může být ruka odražena nebo může dojít ke ztrátě rovnováhy. To může vést k úrazu.

2.7 OCHRANA DÝCHACÍCH CEST NA OCHRANU PŘED VÝPARY Z ROZPOUŠTĚDEL

Při práci s rozstřikovacím přístrojem nosete ochranu dýchacích cest.

2.8 VYVARUJTE SE NEMOCEM Z POVOLÁNÍ

Používejte pracovní ochranné brýle.

Používejte ochranu sluchu. Tento přístroj může vytvořit akustický tlak přes 85 dB.

K ochraně pokožky je nutný ochranný oděv, rukavice a případně ochranný krém na ruce.

Při úpravách, zpracování a čištění přístroje dodržujte předpisy výrobce pro nátěrové hmoty, rozpouštědla a čisticí prostředky.

2.9 MAX. PROVOZNÍ TLAK

Přípustný provozní tlak pro stříkací pistoli, příslušenství stříkací pistole, příslušenství přístroje a vysokotlakou hadici nesmí být pod maximálním provozním tlakem 21,4 MPa (214 barů) uvedeným na přístroji.

2.10 VYSOKOTLAKÁ HADICE



Nebezpečí

Pozor nebezpečí úrazu v důsledku vstříknutí! V důsledku opotrebení, zlomení a neúčelného použití se ve vysokotlaké hadici mohou tvořit místa úniku. Přes místo úniku může být kapalina vstříknuta do kůže.

- Před každým použitím důkladně zkонтrolujte vysokotlakou hadici.
- Ihned vyměňte poškozenou vysokotlakou hadici.
- Nikdy sami neopravujte vadnou vysokotlakou hadici!
- Vyvarujte se ostrého zalomení nebo ohýbání, nejmenší poloměr ohybu asi 20 cm.
- Nejezděte přes vysokotlakou hadici a také ji chráňte před ostrými předměty a hranami.
- Nikdy netahejte za vysokotlakou hadici, abyste pohnuli přístrojem.
- Nekruťte vysokotlakou hadici.
- Nevkládejte vysokotlakou hadici do rozpouštědla. Jen otřete vnější strany napuštěným hadříkem.
- Ukládejte vysokotlakou hadici tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.



Z důvodů funkce, bezpečnosti a životnosti používejte pouze originální vysokotlaké hadice od společnosti WAGNER.

2.11 ELEKTROSTATICKÝ NÁBOJ (JISKŘENÍ NEBO TVORBA PLAMENŮ)



Nebezpečí

V důsledku rychlosti průtoku nátěrové hmoty při stříkání může podle okolností na přístroji dojít k elektrostatickým nábojům.

Ty mohou při výboji přitahovat jiskření nebo tvorbu plamenů. Proto je nutné, aby byl přístroj vždy uzemněn přes elektrickou instalaci. Přípojku připojte prostřednictvím ráděně uzemněné zásuvky.

Elektrostatický náboj stříkací pistole a vysokotlaké hadice bude odveden přes vysokotlakou hadici. Proto musí být elektrický odpor mezi přípojkami vysokotlaké hadice stejný nebo menší než jeden megaohm.

2.12 PŘÍSTROJ PŘI POUŽITÍ NA STAVENIŠTÍCH A V DÍLNÁCH

Přípojka na elektrickou síť může být provedena jen přes zvláštní napájecí bod s proudovým chráničem s $INF \leq 30\text{ mA}$. Je nutný předřazený jistič vedení (pojistka) s 16 A (charakteristika B nebo C).

2.13 VĚTRÁNÍ PŘI PRÁCI S ROZSTŘIKOVACÍM PŘÍSTROjem V MÍSTNOSTECH

Je nutné zajistit dostatečné větrání pro odvádění výparů z rozmístědel.

2.14 ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

Musí je určit uživatel přístroje podle místních předpisů.

2.15 UZEMNĚNÍ STŘÍKANÉHO OBJEKTU

Objekt, na který má být nanášen materiál, musí být uzemněný (stěny budov jsou zpravidla uzemněny přirozeným způsobem).

2.16 NÁTĚROVÉ HMOTY

Dejte pozor na nebezpečí, které může pocházet od nastříkávané látky a řídte se rovněž popisem na obalu nebo postupujte dle pokynů výrobce dané látky. V žádném případě nenastříkujte látky, jejichž nebezpečnost není známa.

2.17 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Při čištění jen nízkým tlakem vypláchněte pistoli se sejmutou tryskou.

 Nebezpečí	Při čištění přístroje rozpuštědlem nesmí být nastříkáno nebo napumováno do nádrže s menším otvorem (otvor pro zátku). Nebezpečí v důsledku tvorby výbušné směsi plynu/vzduchu. Používejte jen uzemněné nádrže z kovu. Pro uzemnění držte pistoli pevně na okraji nádrže.
---	--

 Nebezpečí	Nebezpečí zkratu v důsledku vniknutí vody! Nikdy přístroj nestříkejte vysokotlakým čističem nebo čističem s vysokým tlakem páry.
---	--

2.18 PRÁCE NEBO Opravy Na Elektrickém Vybavení

Nechejte je provádět jen odborným elektrikářem. Za nesprávnou montáž nepřebíráme žádnou odpovědnost. Při veškerých pracích vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

2.19 ÚDRŽBOVÉ PRÁCE A PŘESTÁVKY V PRÁCI

Před veškerými pracemi na přístroji a při každé přestávce v práci odlehčete tlak ve stříkací pistoli a vysokotlaké hadici. Zaistěte spoušť stříkací pistole a vypněte přístroj.

2.20 UMÍSTĚNÍ NA NEROVNÉM TERÉNU

Přední strana musí směrovat dolů, abyste zabránili sklouznutí. Přístroj nesmí být provozován na šikmých podkladech, protože v důsledku vibrací je náchylný k pohybům.

3 VŠEOBECNÝ PŘEHLED POUŽITÍ

3.1 POUŽITÍ

Použití jednotky se předpokládá pro stavební objekty pro stříkání malých a středních ploch. ProSpray 20 smí být používán pouze ve vnitřních prostorách.

Vlakovně je přístroj vhodný pro všechny běžné práce, jako jsou: dveří, rámů dveří, zábradlí, nábytku, dřevěného obložení, plotů, radiátorů (topení) a ocelových součástí.

3.2 STŘÍKANÉ MATERIÁLY

POUŽITELNÉ STŘÍKANÉ MATERIÁLY



Věnujte pozornost kvalitě použitých stříkaných materiálů pro bezvzduchové stříkání.

Ředitelné laky a barvy nebo laky a barvy obsahující rozpouštědla, dvousložkové stříkané materiály, disperzní laky, latexové laky, separační prostředky, oleje, podkladové barvy, základní barvy a tmely.

Žádné jiné materiály nesmí být pro stříkání použity bez souhlasu společnosti WAGNER.

FILTROVÁNÍ

I když je ve stříkací pistoli sací filtr a vložný filtr, všeobecně se doporučuje provádět filtrování stříkaného materiálu.

Před zahájením prací zamíchejte stříkaný materiál.



V případě míchání pomocí míchadel s motorovým pohonem zajistěte, aby se nezamíchaly žádné vzduchové bublinky. Vzduchové bublinky narušují stříkání a prakticky mohou vést k přerušení provozu.

VISKOZITA

Tato jednotka je schopna stříkat vysoce viskózní stříkané materiály až okolo 20 000 MPa.

Pokud nelze nasávat vysoce viskózní stříkané materiály, musí být zředěny v souladu s pokyny výrobce.

DVOUSLOŽKOVÝ STŘÍKANÝ MATERIÁL

Musí být přesně dodržována příslušná doba zpracování. V této době pečlivě propláchněte a vyčistěte jednotku vhodným čisticím prostředkem.

STŘÍKANÉ MATERIÁLY S OSTROHRANNÝMI PŘÍDAVNÝMI MATERIÁLY

Tyto způsobují silné opotřebování ventilů, vysokotlaké hadice, stříkací pistole a trysky. Těmito materiály může být trvanlivost výše uvedených dílů významně snížena.

4 POPIS JEDNOTKY

4.1 BEZVZDUCHOVÝ PROCES

Hlavní oblastí použití jsou silné vrstvy stříkaného vysoce viskózního materiálu na velké plochy a velká spotřeba materiálu.

Pístové čerpadlo čerpá stříkaný materiál a dopravuje jej k trysce. Stříkaný materiál je rozprašován tryskou při tlaku maximálně 214 bar (21,4 MPa). Tento vysoký tlak způsobí mikrojemné rozprašování stříkaného materiálu.

Protože při tomto procesu není používán žádný vzduch, je tento proces nazýván BEZVZDUCHOVÝM.

Tato metoda stříkání má výhody nejjemnějšího rozprašování, stříkání bez skvrn a hladký povrch bez bublinek. Také musí být zmíněny výhody rychlosti práce a pohodlí.

4.2 FUNGOVÁNÍ JEDNOTKY

Následující oddíl obsahuje krátký popis technické konstrukce pro porozumění fungování jednotky.

Jednotky Wagner ProSpray 20 jsou elektricky poháněné vysokotlaké stříkací jednotky.

Převodovka přenáší hnací sílu na klikový hřídel. Klikový hřídel pohybuje písty napájecího čerpadla materiálu nahoru a dolů.

Pohyb pístu směrem nahoru automaticky otevírá vstupní ventil. Pohyb pístu směrem dolů otevírá výstupní ventil.

Stříkaný materiál proudí pod vysokým tlakem vysokotlakou hadicí k stříkací pistoli. Když stříkaný materiál opouští trysku, rozprašuje se.

Otočný knoflík regulace tlaku reguluje objem a provozní tlak stříkaného materiálu.



4.3 LEGENDA VÝKRESU DÍLŮ PROSPRAY 20

1. Stříkací pistole
2. Vysokotlaká hadice
3. Zpětná hadice
4. Sací hadice
5. Rám
6. Odkapávací nádobka
7. Pojistný ventil
8. Otočný knoflík regulace tlaku
9. Spínač ZAP/VYP
10. Jistič
11. Tlakoměr
12. Nádobka pro olej EasyGlide (olej EasyGlide zabraňuje zvýšenému opotřebení těsnění)

Svislá polohy páčky – PRIME (PLNĚNÍ) ( cirkulace)

Vodorovná polohy páčky – SPRAY (STŘÍKÁNÍ) ()

4.4 VÝKRES DÍLŮ PROSPRAY 20



4.5 TECHNICKÁ DATA

Napětí	220-240 V~, 50/60 Hz
Max. spotřeba proudu	5,9 A
Příkon přístroje	900 W
Napájecí kabel	6 m délka, 3 x 1,5 mm ²
Max. provozní tlak	214 bar (21,4 MPa)
Max. objemový proud	2,0 l/min
Objemový průtok při 12 MPa (120 bar) s vodou	1,6 l/min
Max. velikost trysky	0,021 palce – 0,53 mm
Max. teplota stříkaného materiálu	43°C
Max. viskozita	20.000 MPa·s
Hmotnost	15,2 kg
Speciální vysokotlaká hadice	6,35 mm, 15 m - 1/4" - 18 NPSM
Rozměry (D x Š x V)	480 x 360 x 405 mm
Vibrace	< 2,5 m/s ²
Max. hladina akustického tlaku	80 dB*

* Místo měření: ve vzdálenosti 1 m od jednotky a 1,60 m nad odraznou podlahou, provozní tlak 120 bar (12 MPa).


4.6 DOPRAVA VE VOZIDLE

Zajistěte jednotku vhodným upevňovacím prvkem.



5 ZAHÁJENÍ PROVOZU

5.1 VYSOKOTLAKÁ HADICE, STŘÍKACÍ PISTOLE A SEPARAČNÍ OLEJ

1. Pokud je součástí, Zašroubujte tlakoměr (1) do přípojky stříkaného materiálu (obr. 2, položka 2).
2. Našroubujte vysokotlakou hadici (3) na přípojku stříkaného materiálu na tlakoměru (obr. 2, položka 4).
3. Našroubujte stříkací pistoli (5) se zvolenou tryskou na vysokotlakou hadici.
4. Pevně utáhněte přesuvné matice na vysokotlakých hadicích tak, aby stříkaný materiál neunikal.



5. Napříte nádobku olejem EasyGlide (obr. 3). Nepoužívejte příliš velké množství oleje EasyGlide, tj. dávejte pozor, aby žádný olej EasyGlide nekapal do nádoby stříkaného materiálu.



5.2 PŘIPOJENÍ K SÍTI



Pozor Jednotka musí být připojena k řádně uzemněné bezpečnostní zásuvce.

Před připojením jednotky k napájecímu zdroji se ujistěte, že síťové napětí se shoduje s napětím uvedeným na štítku jednotky.

Při připojení k veřejné síti nízkého napětí je možné vyžadování licence provozovatele sítě. Zkontrolujte platné předpisy ve vaší zemi a obrátěte se na provozovatele sítě.


Připojení musí být vybaveno ochranným zařízením na zbytkový proud s $INF \leq 30 \text{ mA}$.



Program příslušenství společnosti Wagner zahrnuje také ochranné zařízení mobilního operátora pro elektronický přívod, který lze používat také s jiným elektronickým zařízením.

5.3 ČIŠTĚNÍ KONZERVAČNÍHO PROSTŘEDKU PŘI PRVNÍM ZAHÁJENÍ PROVOZU

1. Ponořte sací trubku (obr. 4, položka 2) a zpětnou hadici (1) do nádoby s vhodným čisticím prostředkem.
2. Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku (3) proti směru hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.
3. Otevřete pojistný ventil (4), poloha ventilu PRIME (PLNĚNÍ) (cirkulace).
4. Zapněte jednotku (5).
5. Počkejte, dokud neucítíte vystupovat výpary čisticího prostředku ze zpětné hadice.
6. Zavřete pojistný ventil, poloha ventilu SPRAY (STŘÍKÁNÍ) (stříkání).
7. Stiskněte spoušť stříkací pistole.
8. Stříkejte čisticí prostředek z jednotky do otevřené sběrné nádoby.



5.4 UVEDENÍ JEDNOTKY DO PROVOZU SE STŘÍKANÝM MATERIÁLEM


1. Ponořte sací trubku (obr. 4, položka 2) a zpětnou hadici (1) do nádoby stříkaného materiálu.
 2. Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku (3) proti směru hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.
 3. Otevřete pojistný ventil (4), poloha ventilu PRIME (PLNĚNÍ) (cirkulace).
 4. Zapněte jednotku (5).
 5. Počkejte, dokud neucítíte vystupovat výpary stříkaného materiálu ze zpětné hadice.
 6. Zavřete pojistný ventil, poloha ventilu SPRAY (STŘÍKÁNÍ) (stříkání).
 7. Stiskněte několikrát spoušť stříkací pistole a stříkejte do sběrné nádoby, dokud nebude stříkaný materiál vystupovat ze stříkací pistole bez přerušování jeho průtoku.
 8. Zvyšujte tlak pomalým otáčením otočného knoflíku regulace tlaku.
- Kontrolujte tvar rozstřiku a zvyšujte tlak, dokud nebude rozprašování správné.
- Vždy otočte otočný knoflík regulace tlaku do polohy nejnižšího možného tlaku, při kterém je stále zajištěno správné rozprašování.
9. Jednotka je připravena ke stříkání.

6 TECHNIKA STŘÍKÁNÍ




Riziko vstříknutí do kůže. Nestříkejte bez nasazeného krytu trysky. NIKDY nestiskejte spoušť pistole, pokud tryska není zcela v poloze buď pro stříkání nebo pro uvolnění ucpání. Před vyjmáním, výměnou nebo čištěním trysky VŽDY zajistěte pojistku spoušť pistole.


- A)** Klíčem k dobrému nástřiku je rovnoměrná vrstva po celém povrchu. To se provádí pomocí rovnoměrných stříkacích tahů. Udržujte konstantní rychlosť pohybu vaší ruky a také konstantní vzdálenost stříkací pistole od povrchu. Nejlepší vzdálenost mezi stříkací tryskou a povrchem je 25 až 30 cm.

A


- B)** Držte stříkací pistoli v pravých úhlech k povrchu. To znamená pohybovat celou rukou tam a zpět místo ohýbat pouze zápěstí.
Držte stříkací pistoli kolmo k povrchu, jinak jeden konec tvaru rozstřiku bude silnější než druhý.

B


- C)** Po zahájení stříkacího tahu stiskněte spoušť pistole. Spoušť uvolněte před ukončením stříkacího tahu. V okamžiku, kdy je spoušť stisknuta a uvolněna, by se měla stříkací pistole pohybovat. Přesáhněte každý stříkací tah asi o 30 %. Tím zajistíte rovnoměrné pokrytí.

C


Pokud se v nástřiku vyskytují velmi ostré hrany nebo pruhy – zvyšte provozní tlak nebo zředte stříkaný materiál.

7 MANIPULACE S VYSOKOTLAKOU HADICÍ

	Jednotka je vybavena vysokotlakou hadicí zvláště vhodnou pro pístová čerpadla.
	<p>Nebezpečí úrazu vlivem netěsností vysokotlaké hadice. Poškozenou vysokotlakou hadici okamžitě vyměňte.</p> <p>Nikdy sami neopravujte vadné vysokotlaké hadice!</p>

S vysokotlakou hadicí manipulujte opatrně. Zabraňte ostrým ohybům a záhybům: nejmenší poloměr ohybu je asi 20 cm.

Nejezděte přes vysokotlakou hadici. Chraňte ji před ostrými předměty a hranami.

Nikdy netahejte za vysokotlakou hadici za účelem posunování zařízení.

Zajistěte, aby se vysokotlaká hadice nemohla zkroutit. Kroucení hadice lze zabránit používáním stříkací pistole Wagner s otočným kloubovým spojem a hadicovým systémem.

	Když používáte vysokotlakou hadici při práci na lešení, nejlépe je vždy vést hadici podél vnější strany lešení.
	Riziko poškození roste se stářím vysokotlaké hadice. Společnost Wagner doporučuje výměnu vysokotlaké hadice vždy po 6 letech.
	Pro zajištění funkčnosti, bezpečnosti a trvanlivosti používejte pouze originální vysokotlaké hadice WAGNER.

8 PŘERUŠENÍ PRÁCE

- Otevřete pojistný ventil, poloha ventilu PRIME (PLNĚNÍ) (cirkulace).
- Vypněte jednotku.
- Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.
- Stisknutím spouště stříkací pistole uvolněte tlak z vysokotlaké hadice a stříkací pistole.
- Zajistěte stříkací pistoli, pokyny jsou uvedeny v provozní příručce stříkací pistole.
- Pokud musí být vyčištěna standardní tryska, viz pokyny v oddíle 13.2.
Pokud je osazena nestandardní tryska, postupujte podle příslušné provozní příručky.
- V závislosti na modelu ponořte sací trubku nebo sací hadici a zpětnou hadici do stříkaného materiálu nebo je natočte/ponořte do vhodného čisticího prostředku.

	Pokud používáte rychle schnoucí nebo dvousložkový stříkaný materiál, zajistěte propláchnutí jednotky vhodným čisticím prostředkem v době zpracování.
---	--

9 ČIŠTĚNÍ JEDNOTKY (ODSTAVENÍ)

i	Čistý stav je nejlepší metodou zajištění provozu bez problémů. Po dokončení stříkání jednotku vyčistěte. Za žádných okolností nesmí v jednotce zaschnout a ztvrdnout žádny stříkaný materiál.
i	Čisticí prostředek používaný pro čištění (pouze s bodem vznícení nad 21 °C) musí být vhodný pro použitý stříkaný materiál.
i	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte stříkací pistoli, pokyny jsou uvedeny v provozní příručce stříkací pistole. Očistěte a sundejte trysku. Pro standardní trysku jsou pokyny uvedeny v bodu 13.2. Pokud je osazena nestandardní tryska, postupujte podle příslušné provozní příručky.

1. Vyjměte sací hadici ze stříkaného materiálu.
2. Zavřete pojistný ventil, poloha ventilu SPRAY (STŘÍKÁNÍ) (stříkání).
3. Zapněte jednotku.

Pozor!	V případě stříkaných materiálů, které obsahují rozpouštědla, musí být nádoba uzemněna.
Pozor!	Pozor! Neprovádějte čerpání nebo stříkání do nádoby s malým otvorem (otvorem pro zátku)! Přečtěte si bezpečnostní předpisy.

4. Stisknutím spouště stříkací pistole vyčerpejte zbývající stříkaný materiál ze sací hadice, vysokotlaké hadice a stříkací pistole do otevřené nádoby.
5. Ponořte sací hadici se zpětnou hadicí do nádoby s vhodným čisticím prostředkem.
6. Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.
7. Otevřete pojistný ventil, poloha ventilu PRIME (PLNĚNÍ) (cirkulace).
8. Čerpejte vhodný čisticí prostředek do obvodu po dobu několika minut.
9. Zavřete pojistný ventil, poloha ventilu SPRAY (STŘÍKÁNÍ) (stříkání).
10. Stiskněte spoušť stříkací pistole.
11. Čerpejte zbývající čisticí prostředek do otevřené nádoby, dokud nebude jednotka prázdná.
12. Vypněte jednotku.

9.1 ČIŠTĚNÍ JEDNOTKY ZVNĚJŠKU

!	Nejdříve odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Pozor	<p>Nebezpečí zkratu způsobeného pronikající vodou.</p> <p>Nikdy neostříkujte jednotku vysokotlakým čističem nebo vysokotlakým parním čističem.</p> <p>Ponořování vysokotlaké hadice do rozpouštědel je zakázáno. K umytí vnějšku hadice používejte pouze navlhčenou látku.</p>


Očistěte vnějšek jednotky látkou navlhčenou ve vhodném čisticím prostředku.

9.2 SACÍ FILTR

i	Čistý sací filtr vždy zaručuje maximální přiváděné množství, konstantní stříkací tlak a bezproblémové fungování jednotky.
----------	---

1. Vyšroubujte filtr (obr. 5) ze sací trubky.
 2. Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
- Čištění provádějte pomocí tvrdého kartáče a vhodného čisticího prostředku.

(5)



9.3 ČIŠTĚNÍ VYSOKOTLAKÉHO FILTRU



Vložku filtru čistěte pravidelně. Znečištěný nebo ucpaný vysokotlaký filtr může mít za následek nesprávný tvar rozstříku nebo ucpanou trysku.


- Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.
- Otevřete pojistný ventil, poloha ventilu PRIME (PLNĚNÍ) (cirkulace).
- Vypněte jednotku.



Odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.

- Pomocí pásového klíče vyšroubujte těleso filtru (obr. 6, položka 1).
- Stáhněte vložku filtru (2) z rozvodného potrubí (3).
- Očistěte všechny díly vhodným čisticím prostředkem. V případě potřeby vyměňte vložku filtru.
- Zkontrolujte O-kroužek (4) a v případě potřeby jej vyměňte.
- Do rozvodného potrubí čerpadla zasuňte nový nebo vyčištěný filtr.
- Našroubujte těleso filtru (1) a pomocí pásového klíče jej utáhněte co možná nejpevněji.

(6)



9.4 ČIŠTĚNÍ BEZVZDUCHOVÉ STŘÍKACÍ PISTOLE




Po každém použití očistěte stříkací pistoli.

- Propláchněte bezvzduchovou stříkací pistoli vhodným čisticím prostředkem.
- Vyčistěte rádně trysku vhodným čisticím prostředkem tak, aby nezůstaly žádné zbytky stříkaného materiálu.
- Řádně očistěte vnějšek bezvzduchové stříkací pistole.

SACÍ FILTR V BEZVZDUCHOVÉ STŘÍKACÍ PISTOLI (OBR. 7)

- Uvolněte horní část krytu spouště (1) z hlavy pistole.
- Použijte spodní stranu krytu spouště jako klíč, s jehož pomocí povolte a demontujte sestavu rukojeti (2) z hlavy pistole.
- Vytáhněte použitý filtr (3) z hlavy pistole. Očistěte filtr nebo jej vyměňte.
- Zasuňte do hlavy pistole nový filtr zkoseným koncem vpřed.
- Našroubujte sestavu rukojeti do hlavy pistole. Utáhněte rukojet pomocí krytu spouště, který použijete jako klíč.
- Nasaděte kryt spouště zpět na hlavu pistole.

(7)



10 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Typ poruchy	Možná příčina	Opatření pro odstranění poruchy
A. Jednotka se nespouští.	1. Není přivedeno žádné napětí. 2. Nastavení příliš nízkého tlaku. 3. Vadný spínač ZAP/VYP.	1. Zkontrolujte napájecí napětí. 2. Zvýšte tlak otočným knoflíkem regulace tlaku. 3. proveděte výměnu.
B. Jednotka nenasává materiál	1. Pojistný ventil je nastaven do polohy SPRAY (STŘÍKÁNÍ) ( stříkání). 2. Filtr vystupuje nad hladinu kapaliny a nasává vzduch. 3. Ucpáný filtr. 4. Sací hadice/trubka je volná; tj. jednotka nasává vnější vzduch.	1. Nastavte pojistný ventil do polohy PRIME (PLNĚNÍ) ( cirkulace). 2. Doplňte stříkaný materiál. 3. Vyčistěte nebo vyměňte filtr. 4. Vyčistěte přípojky. V případě potřeby vyměňte O-kroužky. Zajistěte sací hadici přichytkou.
C. Jednotka nasává materiál, ale nevytváří tlak	1. Silně opotřebovaná tryska. 2. Příliš velká tryska. 3. Nastavení příliš nízkého tlaku. 4. Ucpáný filtr. 5. Stříkaný materiál protéká zpětnou hadicí, když je pojistný ventil v poloze SPRAY (STŘÍKÁNÍ) ( stříkání). 6. Zalepená nebo opotřebovaná těsnění. 7. Opotřebované kuličky ventilů. 8. Opotřebovaná sedla ventilů.	1. Proveděte výměnu. 2. Vyměňte trysku. 3. Otočením otočného knoflíku regulace tlaku zvýšte tlak. 4. Vyčistěte nebo vyměňte filtr. 5. Vyjměte a očistěte nebo vyměňte pojistný ventil. 6. Vyjměte a očistěte nebo vyměňte těsnění. 7. Vyjměte a vyměňte kuličky ventilů. 8. Vyjměte a vyměňte sedla ventilů.
D. Stříkaný materiál vytéká v horní části kapalinové části	1. Horní těsnění je opotřebované. 2. Píst je opotřebován.	1. Vyjměte a vyměňte těsnění. 2. Vyjměte a vyměňte píst.
E. Zvýšené vibrace stříkací pistole	1. Nesprávný typ vysokotlaké hadice. 2. Opotřebená nebo příliš velká tryska. 3. Příliš vysoký tlak.	1. Pro zajištění funkčnosti, bezpečnosti a trvanlivosti používejte pouze originální vysokotlaké hadice WAGNER. 2. Vyměňte trysku. 3. Otočením otočného knoflíku regulace tlaku snižte tlak.
F. Nesprávný tvar rozstřiku	1. Tryska je pro stříkaný materiál příliš velká. 2. Nesprávné nastavení tlaku. 3. Příliš malé množství. 4. Příliš vysoká viskozita stříkaného materiálu.	1. Vyměňte trysku. 2. Otáčejte otočným knoflíkem regulace tlaku, dokud nedosáhnete uspokojivého tvaru rozstřiku. 3. Vyčistěte nebo vyměňte všechny filtry. 4. Zřeďte podle pokynů výrobce.
G. Jednotka ztrácí výkon	1. Nastavení příliš nízkého tlaku.	1. Otočením otočného knoflíku regulace tlaku zvýšte tlak.
H. Čerpadlo nadměrně tlakuje a nevypíná.	1. Vadný spínač tlaku. 2. Vadný snímač.	1. Odešlete jednotku do autorizovaného servisního střediska Wagner. 2. Odešlete jednotku do autorizovaného servisního střediska Wagner.

11 ÚDRŽBA

11.1 CELKOVÁ ÚDRŽBA

Údržba jednotky musí být prováděna každý rok servisem společnosti WAGNER.

1. Zkontrolujte poškození vysokotlakých hadic, připojovacího vedení a zástrčky zařízení.
2. Zkontrolujte opotřebení vstupního ventilu, výstupního ventilu a filtru.

11.2 VYSOKOTLAKÁ HADICE

Zkontrolujte jakékoli zářezy nebo vypoukliny na vysokotlaké hadici, zvláště u přechodů v přípojkách. Přesuvnými maticemi musí být možné volně otáčet.



Riziko poškození roste se stářím vysokotlaké hadice. Společnost Wagner doporučuje výměnu vysokotlaké hadice vždy po 6 letech.

12 OPRAVY NA JEDNOTCE



Vypněte jednotku.

Před jakoukoli opravářskou prací: Odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.


12.1 POJISTNÝ VENTIL



Těleso ventilu (4) nesmí být opravováno. Pokud je opotřebené, musí být vždy vyměněno za nové.

1. K vyjmání rýhovaného kolíku (obr. 8, položka 1) z rukojeti pojistného ventilu (2) použijte průbojník 2 mm.
2. Sudejte rukojet pojistného ventilu (2) a vačkovou základnu (3).
3. Pomocí klíče demontujte těleso ventilu (4) z rozvodu čerpadla (6).
4. Zajistěte správné osazení sedla (5) a pak úplně zašroubujte nové těleso ventilu (4) do rozvodu čerpadla (6). Pevně utáhněte pomocí klíče.
5. Vyrovnejte vačkovou základnu (3) s otvorem v rozvodu čerpadla (6). Namaňte vačkovou základnu tukem a nasuňte ji.
6. Vyrovnejte otvor v hřídeli ventilu (7) s otvorem v rukojeti pojistného ventilu (2).
7. Vložením rýhovaného kolíku (1) zajistěte rukojet pojistného ventilu ve své poloze.

(8)



12.2 VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ VENTIL


- Vyšroubujte čtyři šrouby v předním krytu a pak přední kryt sundejte.
- Zapněte jednotku a pak ji vypněte, aby se pístní tyč dostala do spodní polohy zdvihu.



Nebezpečí rozdrcení – nevkládejte prsty nebo nástroje mezi pohyblivé díly.


- Odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.
- Sundejte příchytku ze spojného kolena na sací hadici a stáhněte sací hadici.
- Vyšroubujte zpětnou hadici.
- Otočte jednotku o 90° k zadní části, abyste si usnadnili práci na napájecím čerpadle materiálu.
- Vyšroubujte těleso vstupního ventilu (obr. 10, položka 1) z rozvodu čerpadla (2).
- Vyjměte spodní těsnění (2), spodní vedení kuličky (3), kuličku vstupního ventilu (4), sedlo vstupního ventilu (5) a O-kroužek (6).
- Očistěte všechny díly vhodným čisticím prostředkem.
Zkontrolujte těleso vstupního ventilu (1), sedlo vstupního ventilu (5) a kuličku vstupního ventilu (4) a v případě potřeby díly vyměňte. Pokud opotřebované sedlo vstupního ventilu (5) není na jedné straně opotřebované, nasadte jej obráceně.

(10)




- Pomocí nastavitelného klíče vyšroubujte těleso výstupního ventilu (obr. 11, položka 7) z pístu (8).
- Vyjměte horní vedení kuličky (10), deformační podložku (9), kuličku výstupního ventilu (11) a sedlo výstupního ventilu (12).
- Očistěte všechny díly vhodným čisticím prostředkem.
Zkontrolujte opotřebení tělesa výstupního ventilu (7), sedla výstupního ventilu (12), kuličky výstupního ventilu (11), deformační podložky (9) a horní klece kuličky (10) a v případě potřeby díly vyměňte. Pokud opotřebované sedlo výstupního ventilu (12) není na jedné straně opotřebované, nasadte jej obráceně.
- Smontování provedte v opačném pořadí. Namažte O-kroužek (obr. 10, položka 6) tukem na stroje a zajistěte správné usazení tělesa vstupního ventilu (obr. 10, položka 1).

(11)




12.3 TĚSNĚNÍ

- Demontujte těleso vstupního ventilu v souladu s kroky v kapitole 12.2. Výstupní ventil není nutné demontovat.
- Výstupní ventil není nutné demontovat.
- Vyšroubujte oba šrouby s válcovou hlavou (obr. 12, položka 1) z rozvodu čerpadla (2) pomocí 3/8palcového imbusového klíče.
- Posuňte rozvod čerpadla (2) a píst (3) směrem dopředu, dokud se píst nedostane mimo drážku T (10) na sestavě kluzáku (5).
- Vytlačte píst (3) směrem dolů z rozvodu čerpadla (2).
- Vyšroubujte uzavírací matici (6) z rozvodu čerpadla (2) a vyjměte vedení pístu (7).
- Vyjměte horní těsnění (8) a spodní těsnění (9) z rozvodu čerpadla (2).




- Vyčistěte rozvod čerpadla (2).
- Namažte horní těsnění (8) a spodní těsnění (9) tukem na stroje.
- Vložte horní těsnění (obr. 13) s O-kroužkem (1) a vyčnívajícím břitem (2) směrem dolů.

(13)



- Vložte spodní těsnění (obr. 14) se skosenou hranou (1) směřující nahoru.

(14)



- Vložte vedení pístu (obr. 12, položka 7) do uzavírací matici (6). Zašroubujte uzavírací matici (6) do rozvodu čerpadla (2) a ručně utáhněte.

- Shora na píst zatlačte instalační nástroj pístu (3) (dodaný s náhradními těsněními).

- Namažte instalační nástroj a píst (3) tukem na stroje.

- Zespodu zasuňte píst (3) skrze spodní těsnění (9) do rozvodu čerpadla (2). Gumovou paličkou opatrně zespodu klepejte na píst (3), dokud jej neuvidíte nad rozvodem čerpadla.

- Sudejte instalační nástroj z pístu (3).

- Pomocí nastavitelného klíče opatrně utáhněte uzavírací matici (6).

- Posuňte horní stranu pístu (3) do drážky T (10) na sestavě kluzáku (4).

- Umístejte rozvod čerpadla (2) pod skříň převodovky a posouvejte jej nahoru, dokud nebude spočívat na skříni převodovky.

- Upevněte rozvod čerpadla (2) ke skříni převodovky.


- Přišroubujte pevně rozvod čerpadla (2) ke skříni převodovky.

- Namažte O-kroužek (obr. 10, položka 6) mezi rozvodem čerpadla (2) a tělesem vstupního ventilu tukem na stroje. Přišroubujte těleso vstupního ventilu k rozvodu čerpadla.

- Připojovací ohyb sací hadice zatlačte do tělesa vstupního ventilu (obr. 10, položka 1) a zajistěte příchytkou. Na sací hadici našroubujte zpětnou hadici a svorku.

- Nainstalujte přední kryt.

12.4 SCHÉMA ZAPOJENÍ PROSPRAY 20



13 PŘÍLOHA

13.1 VOLBA TRYSKY

Pro dosažení bezporuchového a spolehlivého provozu má volba trysky největší důležitost.

V mnoha případech lze správnou trysku určit pouze pomocí zkoušky stříkání.

NĚKTERÁ PRAVIDLA:

Nástřik musí být rovnoměrný.

Pokud se v nástřiku objevují pruhy, je buď příliš nízký stříkací tlak nebo příliš vysoká viskozita stříkaného materiálu.

NÁPRAVA: Zvyšte tlak nebo zředte stříkaný materiál. Každé čerpadlo dopravuje určité množství úměrně k velikosti trysky:

Platí následující zásada: velká tryska = nízký tlak
malá tryska = vysoký tlak

Existuje velké množství trysk s různými úhly rozstřiku.

13.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ STŘÍKACÍ PISTOLE




Tryska s nastavením plochého nástřiku

až 250 bar (25 MPa)

Označení trysky	Vrtání mm	Stříkací šířka ve vzdálenosti asi 30 cm od stříkaného objektu Tlak 100 bar (10 MPa)	Použití	Tryska s nastavením plochého nástřiku – objednací číslo
15	0,13 - 0,46	5 - 35 cm	Laky	0999 057
20	0,18 - 0,48	5 - 50 cm	Laky, tmely	0999 053
28	0,28 - 0,66	8 - 55 cm	Laky, disperzní laky	0999 054
41	0,43 - 0,88	10 - 60 cm	Protikorozní laky – disperzní laky	0999 055
49	0,53 - 1,37	10 - 40 cm	Velkoplošné nástříky	0999 056


Ochrana proti dotyku

pro trysku s nastavením plochého nástřiku



Objednací číslo **0097 294**

Nástavec trysky s otočným kolenním kloubem (bez trysky)



Délka: 100 cm

Objednací číslo **0096 015**


Délka: 200 cm

Objednací číslo **0096 016**

Délka: 300 cm

Objednací číslo **0096 017**

Nástavec trysky



15 cm, závit F, Objednací číslo **0556 051**

30 cm, závit F, Objednací číslo **0556 052**

45 cm, závit F, Objednací číslo **0556 053**

60 cm, závit F, Objednací číslo **0556 054**

15 cm, závit G, Objednací číslo **0556 074**

30 cm, závit G, Objednací číslo **0556 075**

45 cm, závit G, Objednací číslo **0556 076**

60 cm, závit G, Objednací číslo **0556 077**

13.4 TABULKA BEZVZDUCHOVÝCH TRYSEK



**Tryska Wagner
Trade Tip 3**
až 270 bar (27
MPa)



bez trysky
závit F (11/16 – 16 UN)
pro stříkací pistole Wagner
Objednací č. 0289391

bez trysky
závit G (7/8 – 14 UN)
pro stříkací pistole Graco/Titan
Objednací č. 0289390




Všechny koncovky uvedené v tabulce dole jsou dodávány spolu s vhodným filtrem pro pistoli.

Použití	Označení trysky	Úhel rozstřiku	Vrtání palce/mm	Šířka stříkání mm 1)	Filtr pistole	Objednací číslo
Vodou ředitelné a rozpouštědlové nátěry a laky, oleje, separační prostředky	107 207 307 407 109 209 309 409 509 609	10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40° 50° 60°	0,007 / 0,18 0,007 / 0,18 0,007 / 0,18 0,007 / 0,18 0,009 / 0,23 0,009 / 0,23 0,009 / 0,23 0,009 / 0,23 0,009 / 0,23 0,009 / 0,23	100 120 150 190 100 120 150 190 225 270	Červený Červený Červený Červený Červený Červený Červený Červený Červený Červený	0553107 0553207 0553307 0553407 0553109 0553209 0553309 0553409 0553509 0553609
Laky ze syntetické pryskyřice PVC laky	111 211 311 411 511 611	10° 20° 30° 40° 50° 60°	0,011 / 0,28 0,011 / 0,28 0,011 / 0,28 0,011 / 0,28 0,011 / 0,28 0,011 / 0,28	100 120 150 190 225 270	Červený Červený Červený Červený Červený Červený	0553111 0553211 0553311 0553411 0553511 0553611
Laky, základní barvy Tmely	113 213 313 413 513 613 813	10° 20° 30° 40° 50° 60° 80°	0,013 / 0,33 0,013 / 0,33 0,013 / 0,33 0,013 / 0,33 0,013 / 0,33 0,013 / 0,33 0,013 / 0,33	100 120 150 190 225 270 330	Červený Červený Červený Červený Červený Červený Červený	0553113 0553213 0553313 0553413 0553513 0553613 0553813
Tmely Protikorozní laky	115 215 315 415 515 615 715 815	10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°	0,015 / 0,38 0,015 / 0,38	100 120 150 190 225 270 300 330	Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý	0553115 0553215 0553315 0553415 0553515 0553615 0553715 0553815
Protikorozní laky Latexové laky Disperzní laky	117 217 317 417 517 617 717 817	10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°	0,017 / 0,43 0,017 / 0,43	100 120 150 190 225 270 300 330	Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý	0553117 0553217 0553317 0553417 0553517 0553617 0553717 0553817
Protikorozní laky Latexové laky Disperzní laky	219 319 419 519 619 719 819 919	20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°	0,019 / 0,48 0,019 / 0,48	120 150 190 225 270 300 330 385	Bílý Bílý Bílý Bílý Bílý Bílý Bílý Bílý	0553219 0553319 0553419 0553519 0553619 0553719 0553819 0553919
Samozhášecí přísada	221 321 421 521 621 721 821	20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°	0,021 / 0,53 0,021 / 0,53 0,021 / 0,53 0,021 / 0,53 0,021 / 0,53 0,021 / 0,53 0,021 / 0,53	120 150 190 225 270 300 330	Bílý Bílý Bílý Bílý Bílý Bílý Bílý	0553221 0553321 0553421 0553521 0553621 0553721 0553821

Použití	Označení trysky	Úhel rozstřiku	Vrtání palce/mm	Šířka střikání mm 1)	Filtr pistole	Objednací číslo
Náštřiky střech						
	223	20°	0,023 / 0,58	120	Bílý	0553223
	323	30°	0,023 / 0,58	150	Bílý	0553323
	423	40°	0,023 / 0,58	190	Bílý	0553423
	523	50°	0,023 / 0,58	225	Bílý	0553523
	623	60°	0,023 / 0,58	270	Bílý	0553623
	723	70°	0,023 / 0,58	300	Bílý	0553723
	823	80°	0,023 / 0,58	330	Bílý	0553823
Silnovrstvé materiály	225	20°	0,025 / 0,64	120	Bílý	0553225
Ochrana proti korozi	325	30°	0,025 / 0,64	150	Bílý	0553325
Stříkací tmel	425	40°	0,025 / 0,64	190	Bílý	0553425
	525	50°	0,025 / 0,64	225	Bílý	0553525
	625	60°	0,025 / 0,64	270	Bílý	0553625
	725	70°	0,025 / 0,64	300	Bílý	0553725
	825	80°	0,025 / 0,64	330	Bílý	0553825
	227	20°	0,027 / 0,69	120	Bílý	0553227
	327	30°	0,027 / 0,69	150	Bílý	0553327
	427	40°	0,027 / 0,69	190	Bílý	0553427
	527	50°	0,027 / 0,69	225	Bílý	0553527
	627	60°	0,027 / 0,69	270	Bílý	0553627
	827	80°	0,027 / 0,69	330	Bílý	0553827
	229	20°	0,029 / 0,75	120	Bílý	0553229
	329	30°	0,029 / 0,75	150	Bílý	0553329
	429	40°	0,029 / 0,75	190	Bílý	0553429
	529	50°	0,029 / 0,75	225	Bílý	0553529
	629	60°	0,029 / 0,75	270	Bílý	0553629
	231	20°	0,031 / 0,79	120	Bílý	0553231
	331	30°	0,031 / 0,79	150	Bílý	0553331
	431	40°	0,031 / 0,79	190	Bílý	0553431
	531	50°	0,031 / 0,79	225	Bílý	0553531
	631	60°	0,031 / 0,79	270	Bílý	0553631
	731	70°	0,031 / 0,79	300	Bílý	0553731
	831	80°	0,031 / 0,79	330	Bílý	0553831
	233	20°	0,033 / 0,83	120	Bílý	0553233
	333	30°	0,033 / 0,83	150	Bílý	0553333
	433	40°	0,033 / 0,83	190	Bílý	0553433
	533	50°	0,033 / 0,83	225	Bílý	0553533
	633	60°	0,033 / 0,83	270	Bílý	0553633
	235	20°	0,035 / 0,90	120	Bílý	0553235
	335	30°	0,035 / 0,90	150	Bílý	0553335
	435	40°	0,035 / 0,90	190	Bílý	0553435
	535	50°	0,035 / 0,90	225	Bílý	0553535
	635	60°	0,035 / 0,90	270	Bílý	0553635
	735	70°	0,035 / 0,90	300	Bílý	0553735
	439	40°	0,039 / 0,99	190	Bílý	0553439
	539	50°	0,039 / 0,99	225	Bílý	0553539
	639	60°	0,039 / 0,99	270	Bílý	0553639
Použití pro těžký provoz						
	243	20°	0,043 / 1,10	120	Zelený	0553243
	443	40°	0,043 / 1,10	190	Zelený	0553443
	543	50°	0,043 / 1,10	225	Zelený	0553543
	643	60°	0,043 / 1,10	270	Zelený	0553643
	445	40°	0,045 / 1,14	190	Zelený	0553445
	545	50°	0,045 / 1,14	225	Zelený	0553545
	645	60°	0,045 / 1,14	270	Zelený	0553645
	451	40°	0,051 / 1,30	190	Zelený	0553451
	551	50°	0,051 / 1,30	225	Zelený	0553551
	651	60°	0,051 / 1,30	270	Zelený	0553651
	252	20°	0,052 / 1,32	120	Zelený	0553252
	455	40°	0,055 / 1,40	190	Zelený	0553455
	555	50°	0,055 / 1,40	225	Zelený	0553555
	655	60°	0,055 / 1,40	270	Zelený	0553655
	261	20°	0,061 / 1,55	120	Zelený	0553261
	461	40°	0,061 / 1,55	190	Zelený	0553461
	561	50°	0,061 / 1,55	225	Zelený	0553561
	661	60°	0,061 / 1,55	270	Zelený	0553661
	263	20°	0,063 / 1,60	120	Zelený	0553263
	463	40°	0,063 / 1,60	190	Zelený	0553463
	565	50°	0,065 / 1,65	225	Zelený	0553565
	665	60°	0,065 / 1,65	270	Zelený	0553665
	267	20°	0,067 / 1,70	120	Zelený	0553267
	467	40°	0,067 / 1,70	190	Zelený	0553467

1) Stříkací šířka ve vzdálenosti asi 30 cm od objektu a při tlaku 100 bar (10 MPa) po dobu 20 DIN sekund s lakem ze syntetické pryskyřice.

13.5 TABULKA DVOURYCHLOSTNÍCH TRYSEK (2SPEED TIP)



Inovační přepínací tryska od společnosti WAGNER spojuje dvě trysková jádra do jedné trysky.



Držák dvourychlostní trysky

Objednací č. 0271065

Tabulka trysek

Velikost objektu	Stříkaný materiál		
	Lak (L)	Emulze (D)	Tmel (S)
Malý		D5 Trysky: 111 / 415 Objednací č. 0271 062	S5 Trysky: 225 / 629 Objednací č. 0271 064
		D7 Trysky: 113 / 417 Objednací č. 0271 063	
	L10 Trysky: 208 / 510 Objednací č. 0271 042	D10 Trysky: 111 / 419 Objednací č. 0271 045	S10 Trysky: 527 / 235 Objednací č. 0271 049
Střední	L20 Trysky: 210 / 512 Objednací č. 0271 043	D20 Trysky: 115 / 421 Objednací č. 0271 046	S20 Nozzles: 539 / 243 Objednací č. 0271 050
Velký	L30 Trysky: 212 / 514 Objednací č. 0271 044	D30 Trysky: 115 / 423 Objednací č. 0271 047	S30 Trysky: 543 / 252 Objednací č. 0271 051
Zvlášť velké		D40 Trysky: 117 / 427 Objednací č. 0271 048	
Doporučený filtr pistole	Červený	Bílý	-

13.6 POUZDRA TRYSEK

Pouzdra trysek jsou vynikajícím doplňkem vašeho stříkačího zařízení se všemi díly bezpečně uschovanými a se zařízením specifickým podle projektu. Jsou ideálně přizpůsobeny vašemu konkrétnímu použití ve čtyřech dostupných různých verzích.

	Číslo dílu
1 Pouzdro trysky pro emulzní barvy HEA ProTip Emulsion	2391870
• 3x bílý filtr pistole, 50 MA, 0,31 mm MW, střední	0034 377
• 1x červený filtr pistole, 180 MA, 0,084 mm MW, velmi jemný	0043 235
• Nástavec trysky kompletní, 15 cm, závit G	0556 074
• HEA ProTip 311	0554 311
• HEA ProTip 421	0554 421
• HEA ProTip 517	0554 517
• HEA ProTip 519	0554 519
2 Pouzdro trysky pro laky TradeTip 3 Lacquer	2391871
• 3x červený filtr pistole, 180 MA, 0,084 mm MW, velmi jemný	0034 383
• Nástavec trysky kompletní, 15 cm, závit G	0556 074
• Tryska 308 TradeTip 3 FineFinish	0554 308
• Tryska 410 TradeTip 3 FineFinish	0554 410
• Tryska 412 TradeTip 3 FineFinish	0554 412
• Tryska 510 TradeTip 3 FineFinish	0554 510
3 Pouzdro dvourychlostní trysky pro emulzní barvy 2SpeedTip Emulsion	2391872
• 3x bílý filtr pistole, 50 MA, 0,31 mm MW, střední	0034 377
• 1x červený filtr pistole, 180 MA, 0,084 mm MW, velmi jemný	0043 235
• Nástavec trysky kompletní, 15 cm, závit G	0556 074
• HEA ProTip 311	0554 311
• Tryska 2SpeedTip D10 111/419	0271 045
• Tryska 2SpeedTip D20 115/421	0271 046
• Tryska 2SpeedTip D30 115/423	0271 047
4 Pouzdro dvourychlostní trysky pro laky 2SpeedTip Lacquer	2391873
• 4x červený filtr pistole, 180 MA, 0,084 mm MW, velmi jemný	0034 383
• Nástavec trysky kompletní, 15 cm, závit G	0556 074
• Tryska 308 TradeTip 3 FineFinish	0554 308
• Tryska 410 TradeTip 3 FineFinish	0554 410
• Tryska 2SpeedTip L20 210/512	0271 043
• Tryska 2SpeedTip L30 212/514	0271 044


13.7 ZAŘÍZENÍ NA OHŘEV TEMPSPRAY

Stříkaný materiál je rovnoměrně ohříván na požadovanou teplotu elektrickým topným článkem, který je umístěn uvnitř hadice (regulace od 20 °C do 60 °C).


Výhody:

- Konstantní teplota laku i za nízkých venkovních teplot
- Podstatně lepší práce se stříkanými materiály s vysokou viskozitou
- Vyšší účinnost nanášení
- Úspory rozpouštědel v důsledku snížení viskozity
- Přizpůsobitelné všem bezvzduchovým jednotkám

Číslo dílu	Popis
2311659	TempSpray H 126 (ideální pro práce s laky) Základní jednotka 1/4 palce, včetně hadice z nerezové oceli, DN6, 1/4 palce, 10m
2311852	Obsah stříkací sady: základní jednotka (2311659), bezvzduchová pistole Vector Grip (závit G), včetně držáku trysky Trade Tip 3 a trysky 2SpeedTip L10 (208/510)
2311660	TempSpray H 226 (ideální pro disperzní laky / materiály s vysokou viskozitou) Základní jednotka 1/4 palce, včetně cívky hadice, ohřívané hadice DN10, 15 m, hadice 1/4 palce, DN4, 1 m
2311853	Obsah stříkací sady: základní jednotka (2311660), bezvzduchová pistole Vector Grip (závit G), včetně držáku trysky Trade Tip 3 a trysky 2SpeedTip D10 (111/419)
2311661	TempSpray H 326 (ideální pro disperzní laky / materiály s vysokou viskozitou) Základní jednotka 1/4 palce, včetně cívky hadice, ohřívané hadice DN10, 30 m, hadice 1/4 palce, DN4, 1 m
2311854	Obsah stříkací sady: základní jednotka (2311661), bezvzduchová pistole Vector Grip (závit G), včetně držáku trysky Trade Tip 3 a trysky 2SpeedTip D20 (115/421)



TempSpray H 126




TempSpray H 226
TempSpray H 326




13.8 TRYSKY HEA PRO NÍZKOOBJEMOVÝ POSTŘIK PŘI NÍZKÉM TLAKU

Zkratka HEA znamená „High Efficiency Airless“ a představuje inovativní technologii trysek, která zásadně změnila efektivitu bezvzduchového postřiku. Trysky HEA umožňují snížit tlak ve stříkacím zařízení a pracovat při nízkém tlaku v rozmezí ideálně od 80 do 140 barů. Trysku lze použít se všemi třemi držáky TradeTip 3 a zařízeními značky WAGNER.


Pro dosažení nejlepších možných výsledků může být nutné některé barvy naředit. Odborníci na technologii aplikace ze společnosti Wagner pro vás otestovali řadu různých materiálů. Jejich doporučení najdete v příručce pro postříky od společnosti Wagner na webu sprayguide.wagner-group.com.



Tlak nastavte v rozmezí HEA a začněte.



Rovnoměrný postřik bez ostrých okrajů nástřiku.



Pokud jsou okraje viditelné, zvýšte tlak.

HEA tabulka trysek

	Všechny koncovky uvedené v tabulce dole jsou dodávány spolu s vhodným filtrem pro pistoli.
--	--

Použití	Označení trysky	Úhel rozstřiku	Vrtání palce/mm	Šířka stříkání mm 1)	Objednací číslo	Order no.
Laky ze syntetické pryskyřice	211	20°	0.011 / 0.28	120	Červený	0554211
PVC laky	311	30°	0.011 / 0.28	150	Červený	0554311
	411	40°	0.011 / 0.28	190	Červený	0554411
Laky, základní barvy	213	20°	0.013 / 0.33	120	Červený	0554213
Tmely	313	30°	0.013 / 0.33	150	Červený	0554313
	413	40°	0.013 / 0.33	190	Červený	0554413
Tmely	415	40°	0.015 / 0.38	190	Žlutý	0554415
Protikorozní laky	515	50°	0.015 / 0.38	225	Žlutý	0554515
	615	60°	0.015 / 0.38	270	Žlutý	0554615
Protikorozní laky	417	40°	0.017 / 0.43	190	Bílý	0554417
Latexové laky	517	50°	0.017 / 0.43	225	Bílý	0554517
Disperzní laky	617	60°	0.017 / 0.43	270	Bílý	0554617
Protikorozní laky	519	50°	0.019 / 0.48	225	Bílý	0554519
Latexové laky	619	60°	0.019 / 0.48	270	Bílý	0554619
Disperzní laky						
Samozhášecí přísada	421	40°	0.021 / 0.53	190	Bílý	0554421
	521	50°	0.021 / 0.53	225	Bílý	0554521
	621	60°	0.021 / 0.53	270	Bílý	0554621

1) Stříkací šířka ve vzdálenosti asi 30 cm od objektu a při tlaku 100 bar (10 MPa) po dobu 20 DIN sekund s lakem ze syntetické pryskyřice.

KONTROLA PŘÍSTROJE

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby přístroj v případě potřeby, nejméně však každých 12 měsíců, zkонтrolovali odborníci, aby se zjistilo, zda lze stále zaručit jeho bezpečný provoz.

U nepoužívaných přístrojů je možné kontrolu odložit až do dalšího uvedení do provozu.

Dále je nutné dodržovat všechny (případně různé) vnitrostátní předpisy pro kontrolu a údržbu.

V případě dotazů se obraťte na oddělení služeb pro zákazníky firmy Wagner.

POZNÁMKA O LIKVIDACI

V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a její prodloužení do vnitrostátních právních předpisů, nesmí být tento výrobek vyhozen do komunálního odpadu, ale musí být odvezen k recyklaci šetrné k životnímu prostředí!



Váš starý přístroj značky Wagner přivezte nám nebo do našeho obchodního zastoupení a my ho ekologicky zlikvidujeme za vás. V tomto případě kontaktujte některé z našich servisních středisek, obchodní zastoupení nebo přímo nás.

Důležité UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK

Vzhledem k předpisu EU platnému od 1. 1. 1990 je výrobce zodpovědný za svůj výrobek pouze v případě, že všechny díly pocházejí od výrobce nebo byly výrobcem povolená nebo jsou-li zařízení rádně sestavena a provozována. Jestliže použijete příslušenství a náhradní díly třetí strany, ztrácíte částečně nebo zcela nárok na záruku; v krajním případě vám mohou používání celého přístroje zakázat příslušné úřady (obchodní komora a státní úřad inspekce práce).

S originálním příslušenstvím a náhradními díly WAGNER si můžete být jisti, že jsou splněny všechny bezpečnostní předpisy.

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

(datum: 1. 2. 2009)

1. Rozsah záruky

Všechny přístroje k profesionálnímu barevnému nátěru (dále jen „produkty“) jsou důkladně kontrolovány, zkoušeny a podléhají přísné kontrole oddělení kontroly kvality firmy Wagner. Firma Wagner proto nabízí výhradně komerčním nebo profesionálním uživatelům, kteří produkt zakoupili u autorizovaného prodejce (dále jen „zákazník“), prodluženou záruku na produkty uvedené na internetové adrese www.wagner-group.com/profi-guarantee.

Touto zárukou nejsou omezeny ani nároky kupujícího na záruku vyplývající z kupní smlouvy s prodejcem, ani zákonná práva.

Záruku poskytujeme tak že na základě našeho uvážení vyměníme celý nebo jednotlivé díly produktu, produkt opravíme nebo vezmeme zpět a uhradíme kupní cenu. Náklady na materiál a čas práce hradíme my. Vyměněné produkty nebo díly se stávají naším majetkem.

2. Záruční doba a registrace

Záruční doba je 36 měsíců, při průmyslovém nebo podobné použití, jako je například směnný provoz nebo pronájem, je 12 měsíců.

Na pohony poháněné benzinem a vzduchem poskytujeme rovněž záruku 12 měsíců.

Záruční doba začíná platit dnem dodání autorizovaným prodejcem. Rozhodující je datum originálního dokladu o koupi.

Pro všechny produkty zakoupené po dni 1. 2. 2009 u autorizovaného prodejce, se záruční doba prodlužuje o 24 měsíců, jestliže kupující v souladu s následujícími ustanoveními tento produkt registruje do 4 týdnů ode dne dodání autorizovaným prodejcem.

Registraci je možné provést na adrese www.wagner-group.com/profi-guarantee.

Potvrzením je záruční list, a také originální doklad o koupi, na kterém je uvedeno datum nákupu. Registrace je možná pouze tehdy, jestliže kupující souhlasí s uložením údajů zadávaných při registraci.

Záruční servis záruční dobu produktu ani neprodlužuje, ani neobnovuje.

Po uplynutí příslušné záruční doby nelze uplatnit nároky na záruku a vyplývající ze záruky uplatnit.

3. Uplatnění záruky

Jestliže se během záruční doby objeví vada materiálu, zpracování nebo výkonu přístroje, je nutné být záruční nároky uplatnit okamžitě, nejpozději ve lhůtě 2 týdnů.

K vyřizování záručních nároků je oprávněný autorizovaný prodejce, který přístroj dodal. Záruční nároky však lze uplatnit i v našem servisním středisku uvedeném v návodu k obsluze. Výrobek musí být předán, bezplatně zaslán nebo předložen spolu s originálním dokladem o koupi, který musí obsahovat datum nákupu a označení produktu. Při uplatňování prodleněných záruk je nutné přiložit také záruční list.

Náklady a riziko za ztrátu nebo poškození produktu po cestě k prodejci nebo od prodejce, u kterého jsou uplatňovány záruční nároky nebo vrácen opravený výrobek, nese zákazník.

4. Vyloučení záruky

Záruku nelze uplatnit

- na díly, které při používání podléhají opotřebení nebo jsou opotřebeny jakýmkoli jiným přirozeným způsobem, jakož i na vady produktů, z důvodu dílů podléhajících opotřebení nebo opotřebených jakýmkoli jiným přirozeným způsobem. Patří mezi ně zejména kabely, ventily, balení, trysky, válce, písty, díly télesa vedoucí materiál, filtry, hadice, těsnění, rotory, statory, atd. Poškození způsobené opotřebením mohou být způsobena zejména abrazivními nátěrovými hmotami, jako jsou disperze, omítka, špachtle, lepidla, glazury, minerální podklady.
- při vadách přístroje, které byly způsobeny nedodržováním pokynů k obsluze, nevhodným nebo nesprávným použitím, nesprávnou montáží příp. uvedením do provozu, kupujícím nebo třetí osobou, použitím, které není v souladu s účelem přístroje, abnormálními podmínkami prostředí, nevhodnými nátěrovými hmotami, chemickými, elektrochemickými nebo elektrickými vlivy, provozními podmínkami nevhodným pro přístroj, provoz v elektrické síti s nesprávným napětím či frekvencí, přetížení nebo nedostatečnou údržbou nebo péčí příp. čištěním.
- při vadách přístroje, které byly způsobeny použitím příslušenství, doplňků nebo náhradních dílů, které nejsou originálními díly značky Wagner.
- u produktů, které byly upraveny nebo doplněny.
- u produktů s odstraněným nebo nečitelným sériovým číslem.
- u produktů, na kterých prováděly opravu neoprávněné osoby.
- u produktů s minimálními odchylkami od zamýšlených vlastností, které mají zanedbatelný vliv na hodnotu a provozuschopnost přístroje.
- u produktů, které byly částečně nebo úplně rozmontovány.

5. Doplňující předpisy

Výše uvedené záruky se vztahují výhradně na výrobky zakoupené v EU, SNS, Austrálii od autorizovaných prodejců, které byly používány v zemi nákupu.

Pokud kontrola prokáže, že neexistuje nárok na záruku, hradí opravu kupující.

Náš právní vztah upravují výše uvedená ustanovení. Další záruční nároky, zejména za škody a ztráty jakéhokoli druhu, vyplývající z produktu nebo jeho používání, jsou vyloučena s výjimkou zákona o ručení za výrobek.

Toto netýká případných reklamací u prodejce.

Tato záruka se řídí německými zákony. Jazyk smlouvy je německý jazyk. V případě, že se význam německého a cizího textu této záruky liší, má přednost význam německého textu.

J. Wagner GmbH
Division Professional Finishing
Otto Lilienthal Strasse 18
88677 Markdorf
Spolková republika Německo

Práva na změny vyhrazeny

EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na naši odpovědnost, že tento výrobek odpovídá následujícím příslušným podmíinkám:
2006/42/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Přibuzné harmonizované normy:

EN 62841-1, EN 1953, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EU prohlášení o shodě je přiloženo k produktu. V případě potřeby je možné ho znovu objednat pod objednacím číslem **2402640**.